D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4

D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4

D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4

D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4

D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4

D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4

D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4

D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4

D0		RX
D1		TX
D2		Buz
D3		SDA
D4		SCL
D5		C2
D6		C1
D7		C0
Gnd		Gnd
+5		+5
/INT		LL
SR		LC
SL		LR
PWM3		EL
PWM4		ER
B5		A1
XAxis		Pyro
YAxis		/RST
V+		A5
VSS		A4